

鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検対応箇所図 (林崎小学校・精華幼稚園)

小②横断歩道や車の停止線が薄い。




(対策内容)

停止線の塗り直し (予定)

横断歩道の塗り直し (予定)

☆鳴門警察署



幼②

信号機のない十字路。
横断歩道も一方のみである。



(対策内容)

東西向き横断歩道の設置 (不可) ☆鳴門警察署

※道幅が狭く、短時間での横断が可能であるため、
設置基準の面から、難しいと判断

通行時の見守りの実施

通行時の安全に関する指導の徹底 ☆幼稚園

小①横断歩道や車の停止線が薄く、ほぼ消えかかっている。




(対策内容)

停止線の塗り直し (予定)

☆鳴門警察署

溝部分を埋めて、段差の解消

☆市土木課



幼① (第二中④)

園外保育や徒歩での登園の際に通ることがある十字路だが、信号機がないため危険である。

ブロック塀が高く、見通しが悪い。(R6年5月事故有)

(対策内容)

カーブミラーの角度調整 ☆市土木課

ストップマークの設置 ☆市教育委員会

