

鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検対応箇所図 (明神小学校・明神幼稚園 その1)

⑥交通量が多く、車の速度も速い。

歩道にガードレールがない場所があり、危険。
歩道が狭いところに、夏場は樹木等が生い茂り、ますます通りにくい。
追いぬき等で2列になると、車道にはみ出して危険である。

(⑧との合流点辺り) 一部、横断歩道の白線が薄くなっている。

(対策内容)

横断歩道の塗り直し (予定)

☆鳴門警察署

ラバーポールの設置

☆県東部県土整備局



⑧車の往来が多く危険である。

(昨年度、県道からの入口付近にグリーンラインを引く)



(対策内容)

グリーンラインの延伸

☆市教育委員会


①見通しの悪いカーブで車がスピードを出すため、安全に県道を横断できない。



(対策内容)

原則、歩道橋や信号のある横断歩道を渡って通学するように指導

☆学校



④歩道が狭く、ガードレールもないので、危険である。

(対策内容)

ラバーポールの設置

☆県東部県土整備局



②ドラム缶の横の歩道が極端に狭い。

車道に寄ってふくらんで歩くので、大変危険である。

(対策内容)

ふくらむことなく、できるだけ車道から離れた側を通るように指導

☆学校

※個人の所有物であり、撤去は不可



③ガードレールも歩道もないので、危険である。

(対策内容)

足を取られないよう、側溝のふたの隙間を埋める

☆県東部県土整備局

できるだけ左側に寄って通行するように指導

☆学校



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検対応箇所図 (明神小学校・明神幼稚園 その2)

⑦歩道が途切れて、車道を通らないと行けない所がある。
車道の両側に歩道がない。

(対策内容)

定期的な除草作業の実施

☆県東部県土整備局



⑤カーブの最もふくらんだ部分だが、ガードレールがない。
家屋があり、ガードレール等の設置は難しいかもしれないが、現状では、カーブで車がふくらんで歩道側へ突っ込む恐れがある。



(対策内容)

左側に寄って、車道から離れた部分を歩くように指導

☆学校

※店舗前へのガードレール設置は不可

幼①下に水路があるが、フェンスやガードレールがなく、深さがあるため、落ちると危険。

(対策内容)

「危険近寄るな」看板の設置

☆市青少年センター

ラバーポールの設置

☆市土木課



幼②水路があるが、フェンスやガードレールがない。
第三次避難場所である「さくら公園」まで避難する際に危険を感じる。

(対策内容)

避難経路を複数用意し、より安全な経路を示す

☆幼稚園

※道路の拡張は難しいので、ガードレール等の設置には道幅が足りない

