

鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検対応箇所図 (里浦小学校 その1)

①交通量が多いが、道が狭い。
変則な四つ角で、見通しも悪い。

(対策内容)

通学の安全に関する指導の
継続 ☆学校
※カーブミラー等は既設



②道が狭く、朝夕はトラックなどがよく通る。

(対策内容)

側溝の蓋の隙間を埋める
道路の陥没箇所を埋める
☆市土木課



⑥交通量が多いが信号はなく、
大小の道が5つ角で交差。
人によって交通ルールの認識
に差があり、危険。
大雨時に冠水する。

(対策内容)

一旦停止の上周囲を確認するよう指導 ☆学校
ダイヤモンドの塗り直し(予定) ☆鳴門警察署



③複雑な道で、車もスピード
を出している。

(対策内容)

指導停止線の設置(予定) ☆市土木課
中央線の塗り直し(予定) ☆鳴門警察署
飛び出さずに、確認の上通行するように指導 ☆学校



④車の通行は少ないが、道が細く、地震
時に建物崩壊の不安がある。

(対策内容)


高い塀の付近は、素早く通り抜けるように、
安全指導を継続 ☆学校



⑦徒歩での通学には使ってい
ないが、通行量は多く、ス
ピードが出ている車も多い。
地震での建物崩壊の不安が
ある。
大雨時に冠水も見られる。
(過去に死亡事故有)

(対策内容)

高い塀の付近は、素早く通り
抜けるように、安全指導を継
続 ☆学校



⑤公園川沿いの道を車で
走ると、公園のフェン
スで視界が曖昧になり
身長の高い児童の発見
が遅れる。

(対策内容)

視界を遮る公園の樹木の剪定 ☆市公園緑地課
飛び出さずに慎重に周囲を確認するように継続指
導 ☆学校



鳴門市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検対応箇所図 (里浦小学校 その2)


⑨送迎車の路上駐車の出入りが多く、車の指示器も見えにくいので危ない。特に雨天時は混雑する。

(対策内容)

教員による見守りを実施

送迎時のルールについて、保護者への徹底を図る

☆学校



⑧建物があるため見通しが悪い。

自転車が一時停止せずに出てくることがある。



(対策内容)

一旦停止についての指導の徹底

より安全な通学路を選択するように呼びかける

☆学校

※個人宅前へのカーブミラー等の設置は難しい

⑩ (第二中③)

交通量が多く、車のスピードも出ている。

カーブの先に横断歩道があり、車から見えにくい。

カーブの外側に膨らんで車が通行すると、危ない。

隣接する畑からの砂によって、道路の端を歩く児童の危険が増すこともある。



(対策内容)

停止線の引き直し (予定)

☆鳴門警察署

児童への安全確認の指導

小学校保護者への注意喚起の呼びかけ

☆学校