

令和7年度 通学路合同点検実施箇所 対応一覧

林崎小学校

合同点検日は令和7年6月12日に実施
対応状況については令和8年1月27日現在

通し番号	道路の種類	通学路の危険箇所名・住所	危険な状況の内容	対応機関	対策メニュー	対応状況	備考
①	市道2200第二中学校線 市道1100立岩元地3号線	鳴門市撫養町立岩字元地11-1と9-2の間の三叉路	横断歩道や車の停止線が薄くほぼ消えかかっている。	鳴門警察署	停止線の塗り直し	予定	
				市土木課	溝部分を埋めて、段差の解消	完了	
②	市道206文明橋線 市道1147北浜宮の西5号線 市道1110林崎南殿町西線	鳴門市撫養町林崎字北殿74-3 理容トミナガ店前の交差点	横断歩道や車の停止線が薄い。	鳴門警察署	停止線の塗り直し	予定	
					横断歩道の塗り直し	予定	

精華幼稚園

通し番号	道路の種類	通学路の危険箇所名・住所	危険な状況の内容	対応機関	対策メニュー	対応状況	備考
① 二中④	市道508南浜里浦線 市道1078立岩区画中37号線 市道1104林崎小学校西1号線	鳴門市撫養町立岩七枚	園外保育や徒歩での登園の際に通ることがある十字路だが、信号機がないため危険。	市土木課	カーブミラーの角度調整	完了	
				市教育委員会	ストップマークの設置	完了	
②	市道1101精華幼稚園東線 市道1103精華幼稚園線 市道1102林崎小学校グラウンド南線	鳴門市撫養町立岩元地	信号機のない十字路。 横断歩道も一方向のみとなっている。	鳴門警察署	東西向き横断歩道の設置	不可	道幅が狭く、短時間で横断可能な場所であるため、設置基準面から難しい。
				幼稚園	通行時の見守りの実施	継続	
	通行時の安全に関する指導の徹底	継続					

鳴門市第二中学校

通し番号	道路の種類	通学路の危険箇所名・住所	危険な状況の内容	対応機関	対策メニュー	対応状況	備考
①	市道2200第二中学校線 市道1127第二中学校北線 市道1098立岩元地1号線	鳴門市撫養町立岩内田	接触事故や近隣住民からの苦情が毎年有り。停止線などが無いので、生徒が一時停止せずに曲がってしまう。立哨や全体指導をしているが、なかなか改善されない。	市土木課	指導停止線の設置	完了	
				市教育委員会	ストップマークの設置	完了	
				学校	一旦停止の徹底について指導の継続	継続	

②	県道粟津港撫養線 市道2018恵美寿西10号線	鳴門市里浦町里浦字恵比寿31番 地恵比寿郵便局前	ブロック塀高く、道もカーブしているため、 見通しが悪い。	学校	具体的な危険の例などを示しながら、減速 及びラインの内側通行の徹底を指導	継続	
③ 里小⑩	市道508南浜里浦線 市道1024立岩区画東1号線	徳島県鳴門市里浦町里浦小高塚6 22	建物があり、見通しが悪い。カーブの先の 車が見えにくい。	鳴門 警察署	停止線の引き直し	予定	
				学校	生徒への安全確認の指導	継続	
④ 精幼①	市道508南浜里浦線 市道1078立岩区画中37号線 市道1104林崎小学校西1号 線	鳴門市撫養町立岩七枚51-10	ブロック塀高く、見通しが悪い。 令和6年5月に事故が発生している。	市土木課	カーブミラーの角度調整	完了	
				市教育 委員会	ストップマークの設置	完了	
⑤	県道鳴門徳島自動車道線 市道1163北浜東西線	鳴門市撫養町北浜宮の東	ブロック塀高く、見通しが悪い。	学校	合流時には、しっかり減速して確認するよう に指導	継続	
⑥	市道2176里浦花面西中央線 市道2171里浦花面西17号線 市道2170里浦花面西16号線	徳島県鳴門市里浦町里浦花面446	細い脇道がいくつか続く上、建物の塀等で 見通しが悪い。	学校	見通しが悪い場所では、視覚・聴覚等、 様々な情報をしっかり収集し、ゆっくり通行 するように指導	継続	

明神小学校

合同点検日は令和7年6月18日に実施
対応状況については令和8年1月27日現在

通し番号	道路の種類	通学路の危険箇所名・住所	危険な状況の内容	対応機関	対策メニュー	対応状況	備考
①	主要地方道瀬戸撫養線	県道42号 富田製薬駐車場前 横断歩道	明神小学校児童が、自転車で学校に来る 際(部活動等)に、見通しの悪いカーブで、 車がスピードを出し、安全に県道42号を横 断できない。	学校	原則、歩道橋や信号のある横断歩道を渡っ て通学するように指導	継続	
②	主要地方道瀬戸撫養線	県道42号 とざき運送横	ドラム缶の所が、歩道が極端に狭くなっ ている。車道に寄ってふくらんで歩き、大変危 険である。	学校	ふくらむことなく、できるだけ車道から離れ た側を通るように指導	継続	
③	主要地方道瀬戸撫養線	県道42号 明神小～とざき運送前	ガードレールがなく、歩道もなく、危険であ る。	県東部 県土 整備局	足を取られないよう、側溝のふたの隙間を 埋める	完了	
				学校	できるだけ左側に寄って通行するように指 導	継続	
④	主要地方道瀬戸撫養線	県道42号 明神小西付近(明神小 側)	歩道が狭く、ガードレールがないので危険 である。	県東部 県土 整備局	ラバーポールを設置	完了	
⑤	主要地方道瀬戸撫養線	県道42号 旧三栖ストア前	カーブが最もふくらんでいるところなのに ガードレールがない。家もあり、ガードレ ール等の設置は難しいかもしれないが、現状 では、カーブで車がふくらんで歩道側へ 突っ込む恐れがある。	学校	左側に寄って、車道から離れた部分を歩く ように指導	継続	

⑥	主要地方道瀬戸撫養線	県道42号 明神小学校～字本浦下 (明神小反対車線側)	交通量が多く、車の速度が速い。歩道にガードレールがない場所があり、危険を感じる。歩道が狭いところがあり、夏場は、樹木等生い茂り、ますます通りにくくなる。追いぬきなどで児童が2列になると、車道に出てしまい、大変危険。一部、横断歩道の白線が薄くなっている。	鳴門警察署	横断歩道の塗り直し	予定	
				県東部県土整備局	ラバーポールの設置	完了	
⑦	主要地方道瀬戸撫養線	県道43号の歩道 瀬戸町字張付近 (国道11号合流手前)	歩道が途切れて、車道を通らないと行けない所がある。車道の両側に歩道がない。	県東部県土整備局	定期的な除草作業の実施	継続	
⑧	市道4044明神明泉寺線	明神小歩道橋～善隣館への道 瀬戸町明神字越浦	車の往来が多く、危険である。	市教育委員会	グリーンラインの延伸	完了	R6年度に地域から要望あり。先行して、一部グリーンラインを設置済

明神幼稚園

通し番号	道路の種類	通学路の危険箇所名・住所	危険な状況の内容	対応機関	対策メニュー	対応状況	備考
①	市道4022明神鳴谷東西線 明神鳴谷東西線1号橋	鳴門市瀬戸町明神字鳴谷193周辺	下に水路があるが、フェンスやガードレールがなく、深さがあるため、落ちてしまったら大変危険である。	市青少年センター	「危険近寄るな」看板の設置	完了	
				市土木課	ラバーポールの設置	完了	
②	市道4014明神鳴谷南2号線	鳴門市瀬戸町明神字鳴谷74-10 周辺	水路があるが、フェンスやガードレールがない。第三次避難場所である「さくら公園」まで避難する際に危険を感じる。	学校	避難経路を複数用意し、より安全な経路を示す	継続	

里浦小学校

合同点検日は令和7年6月24日に実施
対応状況については令和8年1月27日現在

通し番号	道路の種類	通学路の危険箇所名・住所	危険な状況の内容	対応機関	対策メニュー	対応状況	備考
①	市道2199里浦花面平松線 市道2144里浦観音寺南線 市道2216里浦坂田北中央線	里浦町里浦字坂田192番地近くの変則な4つ角	交通量が多いが、道がせまく、変則な四つ角で、見通しも悪い。	学校	通学の安全に関する指導の継続	継続	
②	市道2199里浦花面平松線	①から小川工業の交差点までの通り	道が狭く、朝タトラックなどがよく通る。	市土木課	側溝の蓋の隙間を埋める	完了	
					道路の陥没箇所を埋める	完了	
③	市道2198里浦花面西浜線 市道2154里浦花面東8号線 市道2144里浦観音寺南線	里浦町里浦字坂田91番地近く観音寺周辺の交差点	複雑な道で、車もスピードを出している。	市土木課	指導停止線の設置	予定	
				鳴門警察署	中央線の塗り直し	予定	
				学校	飛び出さずに、確認の上通行するように指導	継続	

④	市道2198里浦花面西浜線	観音寺あたりからなかよし公園までの道	車の通行は少ないが、道が細く、地震時に建物崩壊の不安がある。	学校	高い塀の付近は、素早く通り抜けるように、安全指導を継続	継続	
⑤	市道2126里浦なかよし公園線	なかよし公園入り口周辺(里浦字花面535-2)	公園川沿いの道から車で走ると、公園のフェンスで視界が曖昧になり、身長の高い児童の発見が遅れる。	市公園緑地課	視界を遮る公園の樹木の剪定	完了	
				学校	飛び出さずに慎重に周囲を確認するように継続指導	継続	
⑥	市道508南浜里浦線 市道2042粟津岡崎線	里浦郵便局近くの5つ角交差点	交通量が多いが信号がなく、大きな道と小さな道が5つ角で交差する。人によって交通ルールの認識に違いがあり、危ない時がある。大雨時の冠水がある。中学生の通学路。	学校	一旦停止の上、周囲を確認するよう指導	継続	
				鳴門警察署	ダイヤモンドの塗り直し	予定	
⑦	市道508南浜里浦線	⑥の交差点から入る公民館前の通り	徒歩での通学には使わないようにしているが、車の行き交いが多く、スピードが出ている人も多い。過去に、児童の死亡事故もあった。また、地震での建物崩壊の不安があり、大雨時に冠水も見られる。	学校	高い塀の付近は、素早く通り抜けるように、安全指導を継続	継続	
⑧	市道1245運動公園東14号線 県道粟津港撫養線	スポーツパーク東側の住宅地から県道へ出る交差点(撫養町立岩字五枚105)	建物があり見通しも悪く、自転車が一時停止せずに出てくることもある。	学校	一旦停止についての指導の徹底	継続	
					より安全な通学路を選択するように呼びかける	継続	
⑨	市道2090里浦小学校西線	里浦小学校校門前	送迎車の路上駐車の出入りが多く、車の指示器もわかりにくいので危ない。特に雨天時は大変混雑する。	学校	教員による見守りを実施	継続	
					送迎時のルールについて、保護者への徹底を図る	継続	
⑩ 二中③	市道508南浜里浦線 市道1024立岩区画東1号線	里浦小学校南側の県道184号に向かう手間のカーブ及び横断歩道付近	交通量が多く、車のスピードも出ている。横断歩道から学校までの東側を自転車通学生が自転車を押しながら歩くこともある。カーブの先に横断歩道があり、車から見えにくい。また、カーブを外側に膨らんで車が通行することもあり、危ない。また、隣接する畑からの砂が道路に流れ出ることもあり、道路の端を歩く児童にとっては危険性が増すこともある。	鳴門警察署	停止線の引き直し	予定	
				学校	児童への安全確認の指導	継続	
					小学校保護者への注意喚起の呼びかけ	継続	

板東小学校

合同点検(協議)日は令和7年6月12日に実施
対応状況については令和8年1月27日現在

通し番号	道路の種類	通学路の危険箇所名・住所	危険な状況の内容	対応機関	対策メニュー	対応状況	備考
①	主要地方道鳴門池田線	徳島県鳴門市大麻町検道ノ北周辺 2番札所極楽寺周辺	歩道がせまい。	県東部 県土 整備局	歩道の拡張	予定	1/27現在、用地交渉中