

(新設・既設) 排水設備利用チェックリスト

排水設備設置場所 住所 鳴門市 撫養町南浜字東浜170番地

記入例

申請者 氏名 鳴門 太郎

住所 鳴門市撫養町南浜字東浜170番地

項目 利用する設備に☑	基準値	排水設備の状況 いずれかに☑	不適合箇所の状況 確認できれば☑	不適合箇所の対応 いずれかに☑
☑ 排水管	排水管内径	φ100mm以上 ☐ 適合 ☒ 一部不適合 ☐ 全て不適合	☒ 汚物がつまっていない ☐ 管内閉塞がない	☐ 改良工事 ☒ 利用届
	排水管勾配	1/100以上 (原則、1/200以上) ☒ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合	☐ 汚物が滞留していない ☐ 逆勾配でない	
	最低土被り	20cm以上 ☒ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合	☒ 損傷の恐れがない (例：車両の通行がない)	
	その他	雨水の混入がない 損傷がない 臭気の漏れがない ☒ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合	☐ 雨水の混入がない ☐ 損傷がない ☐ 臭気の漏れがない	
☑ ます	ます間距離	管径の120倍未満 ☒ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合	☒ 点検・清掃が容易	☐ 改良工事 ☒ 利用届
	ますの径	15cm以上 ☒ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合	☒ 点検・清掃が容易	
	ます底部構造	インパート ☒ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合	☐ インパートがある ☒ 臭気の漏れがない ☒ し尿の滞留がない	
	ます設置場所	合流点、屈曲点等 (原則、全箇所設置) ☒ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合	☐ ますがある ☐ 点検・清掃が容易	
	その他	雨水の混入がない 損傷がない 臭気の漏れがない ☒ 適合 ☐ 一部不適合 ☐ 全て不適合	☐ 雨水の混入がない ☐ 損傷がない ☐ 臭気の漏れがない	
備考				

排水設備の状況及び不適合箇所の状況については、以上のとおり確認いたしました。

令和〇年 〇月 〇日

指定工事店 会社名 (株) 鳴門〇〇水道

住所 鳴門市〇〇町〇〇〇〇

連絡先 000-000-0000

責任技術者 〇〇 〇〇